AX series

Control de Temperatura Digital





Control de Temperatura altamente preciso.

Pantalla de Alta Precisión

Mejorado la precisión de la pantalla ±0.3% of F.S (Escala Completa)

±0.3 % of F.S

Ciclo de muestreo de alta velocidad

Realiza un control más preciso de la temperatura mediante el ciclo de muestreo de alta velocidad (0.1 s)



0.1 °C / 0.1 °F visualización del punto decimal

Capaz de seleccionar celsius (${}^{\circ}$ C) o Fahrenheit (${}^{\circ}$ F) para temperatura mediante la selección de parámetros interna

0.1 °c / 0.1 °F

AX2 · AX3 · AX4 · AX7 · AX9

AX SEPIES Control de Temperatura Digital

Control de Temperatura Digital

- ► Multi-Entrada (K, J, R, T y Pt100 Ω)
- ► Multi-Salida (Relay y SSR)
- ► Alta velocidad de muestreo (0.1 seg)
- ▶ Profundidad de instalación : 63 mm
- ► Alarma de lazo roto (LBA)

Modo de Ordenar

Model	el Código			Descripción		
AX				Control de Temperatura Digital(Multi-Entrada : K, J, R, T, Pt 100 Ω		
	2			48(W) X 96(H) mm		
	3			96(W) X 48(H) mm		
Dimensión	4			48(W) X 48(H) mm		
	7			72(W) X 72(H) mm		
	9			96(W) X 96(H) mm		
		1		SSR + Relay1 + Relay2		
Calaasii	Selección de 3			SSR + Relay1 + Relay2 + Relay3		
Salida				4 - 20 mA + Relay2		
Odilda		4		4 - 20 mA + Relay2 + Relay3		
Alimentación A		Α	100 - 240 V a.c 50 / 60 Hz			

^{*} La salida de relé funciona como salida de control, salida de alarma y salida LBA dependiendo del ajuste de parámetros interno.



> Nombre y función de las partes

	No°	Nombre		Información
	0	Valor de Proceso(PV)		Muestra la temperatura actual en la pantalla de operación
	2	Valor Pr	ed. (SV)	Visualización de la temperatura ajustada en la pantalla de operación
	(3)	Tecla Arriba		Cambiar la pantalla de operación, aumentar el valor de ajuste, pasar al modo de ajuste de parámetros
	4		Tecla Abajo	Disminuir el valor de ajuste, pasar al modo de ajuste de parámetros
	6		Tecla Shift	Cambiar a los dígitos del valor establecido Mover desde la pantalla de operación - usuarios mover desde el modo de configuración del operador
	6	MODE	Tecla Modo	Mover desde la pantalla de operación - usuarios mover desde el modo de configuración del operador
•		AT		Luz encendida con la sintonización automática PID
		OUT	Indicador de Operación	Luz encendida con la operación de salida de control
	7	AL1		Luz encendida con la operación Alarm1
		AL2		Luz encendida con la operación Alarm2
		LBA		Luz encendida con la operación de alarma de interrupción de bucle



AX series

>Especificacione:	S							
Modelo	AX4	AX3	AX7	A	(2	AX9		
Dimensión W X H X D (mm)	¥000 ≅4000	4000 vooo	1200 = 1200	121 # 12	00	500 <u>0</u>		
	48 X 48 X 63	96 X 48 X 63	72 X 72 X 63	48 X 9		96 X 96 X	63	
Tipo de Entrada	Multi entrada(Termocople: K, J, R, T, IEC 584-1), (RTD : Pt100 Ω, IEC751)							
Ciclo de Muestreo	100 ms							
Impedancia de entrada Resistencia admisible al cableado de entrada	max 1 MΩ 10 ∨ d c							
Termocople K, J, T	± 0.3 % of F.S ±1 digito (RJC error ±0.8 %) ℃							
Precisión	+1.0	% of F.S ±1 digito en 0		1 10.0 70) C	±2.0 °C d	entro del rago 0	~ 600	
de la Termocople R			°C, ±0.8 °C fuera de rango					
Pt100	±0.3 % F.S ±1 digito en 600 ~ 1700 ℃ rango							
Tipo de Visualización	7 Segmento LED (PV : Rojo, SV : Verde)							
Tamaño de Fuente	13.0 X 6.5	15.9 X 7.6	14.5 X 7.0	14.5	X 7.0	22.5 X 11		
SV	9.2 X 5.2	12.0 X 6.0	9.4 X 4.7	10.8		18.7 X 9	.3	
Potencia de resolución de entrada	• Termocople : 0.1 °C (K2, J, T), 0.5 °C (K1), 0.3 °C/ 1 °F (R) • RTD : 0.03 °C, (0.1 °F)							
Resistencia de aislamiento	min 20 №, 500 V d.c. 1 minuto (Terminal primaria - Terminal secundaria)							
Resistencia dieléctrica	2,300 V a.c, 50/60 Hz, for 1min (Terminal primaria - Terminal secundaria)							
Metodo de control	PID control por Auto-tuning, ON/OFF control							
Reseteo manual	Los usuarios establecidos en el rango 0.0 % - 100.0 %							
Operación de salida de control	Funcionamiento inverso / Funcionamiento directo seleccionable mediante el ajuste de parámetros							
	 Salida de relé							
Control de salida	 Salida de pulso de voltaje para funcionamiento SSR [tiempo compartido control proporcional (CYC)] Voltaje más salida para funcionamiento SSR [Control de fase (PHR)] 0/12 V d.c, voltaje de pulso (Carga resistiva mínima 600 Ω) 							
4 - 20 mA d.c (Carga resistiva max. 600 s								
Tensión de alimentación		100 - 240 V a.c 50 / 60 Hz						
Fluctuación de voltaje	±10 % de la tensión de alimentación							
Consumo de energía	5.5 VA max							
Temperatura ambiente Humedad ambiental	- 5 ~ 50 ℃ 35 ~ 85 % R.H (Sin condensación)							
Resistencia de vibración	35 ~ 85 % R.H (Sin condensacion) 10 - 55 Hz, 0.75 mm, cada uno a la dirección X, Y y Z durante 2 horas							
Resistencia a los golpes	300 % a la dirección 6 cada 3 veces							
Peso	180 g	320 g	300 g	320) g	400 g		

⟩Rango y código de entrada

Clasificación	Cadiga	Tino do Entrada	Rango		
Ciasilicacion	Codigo	Tipo de Entrada	Celsius (℃)	Fahrenheit (°F)	
	F.1	IZ.	-100 ~ 1200 ℃	-148 ~ 2192 °F	
	55	K	-100.0 ~ 500.0 ℃	-148 ~ 932 °F	
Termocople	ل ل	J	-100.0 ~ 500.0 ℃	-148 ~ 932 °F	
	۲	R	0 ~ 1700 ℃	32 ~ 3092 °F	
	Ł	Т	-100.0 ~ 400.0 ℃	-148 ~ 752 °F	
RTD	PŁ	Pt100 Ω	-100.0 ~ 400.0 ℃	-148.0 ~ 752.0 °F	





AX SEPIES Control de Temperatura Digital

Económico • Conveniente • Ciclo Rápido de Muestreo • Alta Precisión Control de Temperatura

Mantiene la facilidad de uso con su funcionalidad esencial para los ingenieros y los operadores del sitio de trabajo y el control de temperatura de alta precisión se logra con el ciclo de muestreo rápido.

Selección Simple





Tipo de salida de control

- Salida de relé 3 contactos (seleccionable entre la salida de control / alarma1 / alarma2 / LBA)
- SSR salida 1 contacto (construido cómo estándar)
- ** La salida de relé puede tener un máximo de 3 contactos que pueden ser seleccionad como salida de control, salida de alarma1, salida de alarma2 y salida de LBA.

Metodo de Control

Control PID mediante auto-ajuste o control de encendido / apagado.

Operación de salida de control

Funcionamiento inverso (control de calefacción) / funcionamiento directo (control de enfriamiento) seleccionable por el parámetro interno.

Función del Display

- Muestre el valor de proceso (PV) y el valor de ajuste (SV) juntos al mismo tiempo (4 dígitos)
- ^¹■ Visualización en Celsius (°C) / Fahrenheit (°F)
- Muestra la posición del punto decimal (0,1 / 1 seleccionable)

Profundidad de Instalación 63 mm

AX SEPIES Con el diseño en la reducción de profundidad de instalación, se provee mayor espacio en el panel y la caja de control para su instalación.

